

# UTILISER DES MACHINES D'EXTRACTION ET DE TRAITEMENT DES MINÉRAUX EN TOUTE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un type de machine pour l'extraction minière ou le traitement des minéraux, **PRENEZ DES MESURES POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES PERSONNES QUI VOUS ENTOURENT.**

Suivez les étapes prescrites pour utiliser les machines en toute sécurité :



1. Chaque machine **DOIT EN TOUT TEMPS** être opérée par une personne qualifiée.



2. **N'UTILISEZ PAS** la machine si vous êtes sous l'influence de la drogue ou de l'alcool.



3. **N'UTILISEZ PAS** la machine si vous êtes somnolent.



4. **NE LAISSEZ PAS** les enfants ou d'autres personnes se rassembler près de la machine.



5. **PORTEZ TOUJOURS** l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, notamment un casque, des protège-oreilles, des lunettes, des bottes, des gants et un masque antipoussière.



6. **NE TOUCHEZ PAS** les pièces mobiles de la machine.



7. **TENEZ-VOUS TOUJOURS** dans un espace sûr lorsque vous utilisez la machine.



8. **NE BUVEZ PAS** l'eau utilisée pour le traitement.



9. Vaporisez de l'eau pour réduire le volume de poussière.



10. **ÉVITEZ** de projeter de l'eau sur les câbles et les connexions électriques.



11. **NE FAITES PAS** de feu à proximité de la machine.



12. **NETTOYEZ IMMÉDIATEMENT** tout déversement d'huile ou de poussière.



13. **ÉTEIGNEZ**, nettoyez et rangez correctement la machine après utilisation.



14. **RÉPAREZ** l'équipement brisé dans les plus brefs délais.

**LES EXPLOITANTES ET EXPLOITANTS DE SITES MINIERS DOIVENT VEILLER AUX ASPECTS SUIVANTS :**



1. S'assurer que toute personne qui utilise des machines a reçu la formation appropriée.



2. Concevoir et appliquer des protocoles d'extraction minière et de traitement des minéraux.



3. Tenir un registre de traitement des minéraux.



4. Établir un calendrier d'entretien hebdomadaire pour toutes les pièces d'équipement.



5. S'assurer qu'il y a un éclairage adéquat là où les machines sont utilisées.



6. Installer des dispositifs protecteurs sur toutes les pièces mobiles des machines.



7. Prévoir un extincteur.